



Synsrapport

SynsID 25234599 (20-01-2020 kl. 11:13)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 15:28

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB1KEF37311970	(2) - Reg.nr og nationalitet	AG50268 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	122.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-01-2020 kl. 11:13 - Egedal Bilsyn ApS - Frydensbergvej 1, 3660 Stenløse		
(9) Synsvirksomhed	Egedal Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,4, 0, A, V	Styreapparat, Sporing af hjul, -, Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - bag	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - venstre - for - 1. aksel	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskive, Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelser, er ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - indvendigt - for	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskive, Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelser, er ikke i overensstemmelse med kravene. - venstre - indvendigt - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

2.4.A.V: Styreapparat, selvopretning, prøvekørsel, utilstrækkelig 4.7.1.B.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke 5.3.1.B.V: Bærende elementer, fjeder, -, knækket
Bremseskiver foran rust på slidflade indvendigt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.