



Synsrapport

SynsID 25436515 (06-03-2020 kl. 09:51)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:48

Bilmærke	LAND ROVER	Model	-
(1) - Stelnummer	SALLJGBF8WA753393	(2) - Reg.nr og nationalitet	DC83501 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	296.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-03-2020 kl. 09:51 - Bagsværd Bilsyn ApS - Lerhøj 18, 2880 Bagsværd		
(9) Synsvirksomhed	Bagsværd Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.) - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 2, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Virkning, Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, køretøjer registreret første gang før 1.1.2012. 20 %	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre	Væsentlig fejl
2,1, 3, C, V	Styreapparat, Deles tilstand, Brud på eller deformation af en given del. - styrearm/stang - venstre - før	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - fjernlysgyde	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter før og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - bag	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - højre	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 5,3 m-1	Væsentlig fejl
8,4, 1, B, F	Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. Konstant dråbedannelse, der udgør en alvorlig risiko.	Farlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.14.B.V: Bremses, bremseskive, bremseflade, tætret 1.2.2.B.V: Bremselængde forlang 2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 2.1.3.C.V: Styreapparat, styrearm/stang, -, defekt
4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., fjernlysgyde, -, fejljusteret 4.5.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, virker ikke 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tætret
8.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj 8.4.1.B.F: Motor, støj, luftforurening mv., motor, oliespild, for stor

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.