



Synsrapport

SynsID 25731748 (07-05-2020 kl. 09:15)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:58

Bilmærke	Volkswagen	Model	211
(1) - Stelnummer	900643	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	76.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	07-05-2020 kl. 09:15 - Applus Danmark A/S - Turbinevej 2, 2860 Søborg		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 49 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk, Hjulleje, For stort slør. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
4,13 - Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), Plus-kablet fra batteri til starter skal føres korrekt og fastgøres. (Gummi-gennemføringer). Væsentlig fejl.	
4,4 - Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Sideblinklygter mangler i venstre og højre side. Væsentlig fejl.	
86,3 - Chassis, karosseri og opbygning mv.	Chassis, karosseri og opbygning mv., Traverser foran, midtpå, og bagerst, er tærede i zone C + venstre forreste inderskærm, zone C. Væsentlig fejl.	
86,3 - Chassis, karosseri og opbygning mv.	Chassis, karosseri og opbygning mv., Travers højre side, bagerst, er tæret i zone B + frontpanel er tæret i zone C. Væsentlig fejl.	

Servicebemærkninger

OBS. Toldsynet (DMR) bliver udført når bilen kommer til omsyn.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.