



Synsrapport

SynsID 25762073 (13-05-2020 kl. 11:47)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 22:24

Bilmærke	MAZDA	Model	MX-5
(1) - Stelnummer	JMZNA18B200103540	(2) - Reg.nr og nationalitet	DY60957 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	204.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-05-2020 kl. 11:47 - Lillebælts Bilsyn ApS - Alsvej 4A, 5500 Middelfart		
(9) Synsvirksomhed	Lillebælts Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

85,5, 8, A, M	Bærende elementer, Hjulbolt/møtrik, Afskærmning, utilstrækkelig. - skærm - alle	Mindre fejl
0,1, 0, A, V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r) , -, Mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. - bag	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - begge - nærlyslygter	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lydæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem.	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - rat	Væsentlig fejl
0,1 - Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	Identifikation af køretøj, nummerplade(r) , Forreste nummerplade placering ukorrekt	
5,3 - Aksler, og affjedring	Aksler, og affjedring, Venstre bærekugle ikke sikret.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.