



Synsrapport

SynsID 26018018 (29-06-2020 kl. 14:37)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:58

Bilmærke	VOLVO	Model	940
(1) - Stelnummer	YV1945833R1127997	(2) - Reg.nr og nationalitet	PX31125 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	295.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-06-2020 kl. 14:37 - City Bilsyn ApS - Tranevej 21, 2400 København		
(9) Synsvirksomhed	City Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -. Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,1 lambda	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.13.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., akkumulator, fastgørelse, utilstrækkelig 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, utæt
6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, -, utæt 8.2.1.2.C.V: Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, -, ukorrekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.