



Synsrapport

SynsID 26078506 (09-07-2020 kl. 16:09)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 15:25

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB2DEF31096232	(2) - Reg.nr og nationalitet	YN32823 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	187.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	09-07-2020 kl. 16:09 - Islev Bilsyn - Hadsundvej 12P, 2610 Rødovre		
(9) Synsvirksomhed	Islev Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, Revnet eller beskadiget. - begge - bag	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet beskadiget. - venstre	Mindre fejl
2,4, 0, A, V	Styreapparat, Sporing af hjul, -, Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - begge	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter.	Væsentlig fejl
2,1 - Styreapparat	Styreapparat, 2.4.A.VStyreapparat, Sporing af hjul, Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	
2,1 - Styreapparat	Styreapparat, Slør for stort i venstre forhjul	

Servicebemærkninger

1.1.16.A.V: Bremses, bremsetromle, -, hænger 2.1.3.G.M: Styreapparat, tandstang, manchet, defekt 2.4.A.V: Styreapparat, retningsstabilitet, prøvekørsel, utilstrækkelig 2.4.A.V: Styreapparat, styretøjsindstilling, -, ukorrekt
4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte, -, fejljusteret 8.4.1.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., motor, smøresystem, utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.