



Synsrapport

SynsID 26131335 (23-07-2020 kl. 13:32)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:40

Bilmærke	SUZUKI	Model	IGNIS
(1) - Stelnummer	TSMMHX81S00216459	(2) - Reg.nr og nationalitet	CA71662 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	167.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	23-07-2020 kl. 13:32 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 1. aksel	Væsentlig fejl
3,1, 0, A, M	Udsyn, synsfelt, -, Hindring inden for førerens synsfelt, som i væsentlig grad påvirker dennes udsyn foran eller til siderne (uden for området, der rengøres af forrudeviskere). - midtpå	Mindre fejl
3,4, 0, A, V	Udsyn, forrudeviskere, -, Viskere fungerer ikke eller mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene. - venstre - for	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - for - begge	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, F	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjeder påvirkes i meget alvorlig grad. - fjederben - venstre - for	Farlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, fjeder i stikdåse til anhængertræk defekt.	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
Begyndede rust i karosseri bag.
3.1.A.M. 2 stenslag i forrude, med klistermærke over.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.