



Synsrapport

SynsID 26263010 (19-08-2020 kl. 16:22)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 17:23

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1KZ4B089268	(2) - Reg.nr og nationalitet	BZ52819 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	425.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	19-08-2020 kl. 16:22 - Synshallen Kærvej ApS - Kærvej 71, 6400 Sønderborg		
(9) Synsvirksomhed	Synshallen Kærvej ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

3,3, 0, A, V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger, -, Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til krav. Færre end to anordninger står til rådighed. - midtpå	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene.	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, F	Aksler, hjul, Dæk, Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk, tråd synlig eller beskadiget. - for - begge	Farlig fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, og affjedring, Affjederingsled, Støvmanchet beskadiget. - bærekuglemanchet - venstre - for	Mindre fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - begge	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger, Airbag, Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, B, V	Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 3,0 m-1	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Max 50kmt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.