



Synsrapport

SynsID 26396752 (14-09-2020 kl. 12:30)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 15:44

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB1KEF36091588	(2) - Reg.nr og nationalitet	YE23401 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	136.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-09-2020 kl. 12:30 - Bilsynshallen ApS - Jernaldervej 15, 8300 Odder		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynshallen ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, G, V	Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - tandstang - venstre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, F	Aksler, hjul, Dæk, Mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - for	Farlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - bærekuglemanchet - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,05 lambda	Væsentlig fejl
4,2 - Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Positionslsygter sættes korrekt i, højre side	

Servicebemærkninger

Øvrige 3 dæk står også for udskiftning
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.