



# Synsrapport

SynsID 26465399 (25-09-2020 kl. 11:04)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 03:35

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	SX 4
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMEYA21S00147715	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BJ91772 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	254.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	25-09-2020 kl. 11:04 - Quick Syn - Katkjærvej 4, 7800 Skive		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Quick Syn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsør, Beskadigede eller stærkt tærede. - begge - bag	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsør, Beskadigede eller stærkt tærede. - begge - langsgående	Væsentlig fejl
4,10, 0, C, V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj, -, Påhængskøretøjets eller trækkende køretøjs elektriske forbindelser virker ikke korrekt. - el-stik	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygte - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. - midtpå	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

1.1.11.C.V: Bremsler, bremsør, -, tæret 1.1.11.C.V: Bremsler, bremsør, -, tæret 4.10.C.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., el-stik, -, defekt 4.13.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., akkumulator, fastgørelse, utilstrækkelig
4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, fastgørelse, utilstrækkelig

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.