



Synsrapport

SynsID 26994024 (15-01-2021 kl. 14:11)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:51

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | CITROËN | Model | BERLINGOCITYVAN |
| (1) - Stelnummer | VF77D9HF8CN545986 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AC11210 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 129.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 15-01-2021 kl. 14:11 - LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt) - Platinvej 51, 6000 Kolding | | |
| (9) Synsvirksomhed | LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt) | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 1,1, 16, E, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran. - 1. aksel - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, B, V | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 36 % - 1. aksel | Væsentlig fejl |
| 4,2, 1, A, V | Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og køreluslygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - begge - for - positionslygter | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, M | Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - venstre | Mindre fejl |
| 3,5, 0, A, V | Udsyn, forrudeviskere, -, Vaskere virker ikke. - bag - for | Væsentlig fejl |
| 4,4, 3, A, V | Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - bag - begge | Væsentlig fejl |
| 6,1, 7, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, For kraftigt slid i kardanled eller drivkæder/-remme. - 1. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 7, G, M | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanschets beskadiget. - 1. aksel - begge | Mindre fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.