



Synsrapport

SynsID 27231192 (03-03-2021 kl. 11:20)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 21:42

Bilmærke	OPEL	Model	CORSA
(1) - Stelnummer	W0L0SDL0886058133	(2) - Reg.nr og nationalitet	AE42438 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	226.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-03-2021 kl. 11:20 - Asbæk Consulting ApS - Skovsøviadukten 14F, 4200 Slagelse		
(9) Synsvirksomhed	Asbæk Consulting ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpnet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 2, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Virkning, Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 7 %	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærløsløsløgte	Væsentlig fejl
4,6, 3, A, M	Lygter, bakygter, Afbryder, Virker ikke i overensstemmelse med kravene. - bag	Mindre fejl
6,2, 2, D, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Fastgørelse, For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selvbærende karrosseri. - forbro - venstre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Bremsekiver er tæt på slidgrænse. 0.2mm tilbage.
Bærearmsbøsning - højre bagerste - 1. aksel - står foran udskiftning.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.