



Synsrapport

SynsID 27240820 (04-03-2021 kl. 13:30)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:42

Bilmærke	BMW	Model	3`ER SEDAN
(1) - Stelnummer	WBAEV11050CH50827	(2) - Reg.nr og nationalitet	CH34048 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	466.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-03-2021 kl. 13:30 - Dekra Bilsyn - Heimdalsvej 12, 8850 Bjerringbro		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 2, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Virkning, Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 8 % - bag	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjederingsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjederingsled. - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - højre - venstre	Væsentlig fejl
7,1, 6, A, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger, SRS-systemer, Fejlindikatorlampen for SRS giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Plastik paneler afmonteres til omsyn	

Servicebemærkninger

1.4.2.A.V: Bremses, bremsekraft, parkeringsbremse, utilstrækkelig 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bøsning i forhjulsophæng, slør, for stor 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, -, utæt
6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tætret 7.1.6.A.V: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., airbag, kontrollampe, fejlindikation

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.