



Synsrapport

SynsID 27439750 (12-04-2021 kl. 11:54)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 14:26

Bilmærke	Suzuki	Model	Swift
(1) - Stelnummer	TSMZC11S00610435	(2) - Reg.nr og nationalitet	ZU55263 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	203.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-04-2021 kl. 11:54 - FDM Test & Bilsyn - Spangsbjerg Møllevvej 99, 6705 Esbjerg		
(9) Synsvirksomhed	FDM Test & Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - højre - for	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder).	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, og affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedningsarme, Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - hjulophæng - begge - for	Væsentlig fejl
86,3, 12, A, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone A, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl
5,3 - Aksler, og affjedring	Aksler, og affjedring, Krængningsstabilisator defekt	
86,3 - Chassis, karosseri og opbygning mv.	Chassis, karosseri og opbygning mv., Kobling defekt	

Servicebemærkninger

Kobling defekt, krængningsstabilisator + bøsninger defekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.