



Synsrapport

SynsID 27517087 (23-04-2021 kl. 10:35)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:44

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA2
(1) - Stelnummer	JMZDEA46200424640	(2) - Reg.nr og nationalitet	BL58587 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	180.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	23-04-2021 kl. 10:35 - Bilsynshallen ApS - Ormhøjgårdsvej 4, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynshallen ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, A, V	Lygter, forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved enkelt lygte/lyskilde: for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad. - nærlyslslygte - højre	Væsentlig fejl
4,5, 2, A, M	Lygter, tågelygter for og bag, Indstilling, Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje (afskæringslinje for lav). - tågelygte - begge	Mindre fejl
5,2, 3, D, V	Aksler, hjul, Dæk, Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bærekugle - højre - for	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 1,2 m-1	Væsentlig fejl
86,3, 5, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Kuglekobling, Aftagelig, mangler.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.5.2.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, Fejljusteret 5.2.3.D.V: Bærende elementer, dæk, -, beskadiget 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor
8.2.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj 86.3.5.C.V: Aftagelig træk mangler
4.1.1.A.V: Nærlys højre virker ikke

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.