



Synsrapport

SynsID 27550898 (29-04-2021 kl. 10:31)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 11:54

Bilmærke	SKODA	Model	OCTAVIA
(1) - Stelnummer	TMBBS61Z372140822	(2) - Reg.nr og nationalitet	GF51510 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	307.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-04-2021 kl. 10:31 - Såby Bilsyn - Kastanievej 1, 4060 Kirke		
(9) Synsvirksomhed	Såby Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, Revnet eller beskadiget. - bremsecaliper - begge - for	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Virkning, Bremsekoeficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 12 %	Væsentlig fejl
3,2, 0, A, V	Udsyn, rudernes tilstand, -, Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige.	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,5, 2, A, V	Lygter, tågelygter for og bag, Indstilling, Tågeforygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje, afskæringslinje højere end for nærlyslgter. - tågelygte - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul, Dæk, Slidindikator bliver synlig. - begge - 2. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.16.A.V: Bremses, bremsecaliper, -, hænger 1.4.2.A.V: Bremses, bremsekraft, parkeringsbremse, utilstrækkelig 3.2.A.V: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude, -, defekt
4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslgter, -, fejljusteret 4.5.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, fejljusteret 5.2.3.E.V: Bærende elementer, dæk, mønsterdybde, utilstrækkelig

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.