



Synsrapport

SynsID 27902465 (01-07-2021 kl. 09:42)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:47

Bilmærke	CITROËN	Model	C 3
(1) - Stelnummer	VF7FCKFVB27340300	(2) - Reg.nr og nationalitet	XP51994 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	246.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	01-07-2021 kl. 09:42 - Hammel Bilsyn - Samsøvej 26, 8382 Hinnerup		
(9) Synsvirksomhed	Hammel Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjælpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 4, A, V	Lygter, forlygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - nærlyslslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - begge - for - positionslygter	Væsentlig fejl
85,5, 4, B, M	Bærende elementer, Stødpude, Mangler. - 2. aksel - højre - bag	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre - bag	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - krægningsstabilisator - venstre - for	Væsentlig fejl
1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskepumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - 1. aksel - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - højre - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.21.A.V Varmeskjold for bærekugle mangler
6.1.1.B.V Plastinderskærm fastgøres - går på hjul

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.