



# Synsrapport

SynsID 27916709 (05-07-2021 kl. 09:09)

Udskrevet d. 25-09-2024 kl. 00:22

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	WAGON R
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMMA53S00106834	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	UM24427 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	284.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	05-07-2021 kl. 09:09 - Synshallen Toftlund - Ørderup Kirkevej 45, 6520 Toftlund		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Synshallen Toftlund		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,5, 2, A, M	Lygter, tågelygter for og bag, Indstilling, Tågeforygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje (afskæringslinje for lav). 0	Mindre fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. 0	Væsentlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran. 0 - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet beskadiget. 0 - bærekuglemanchet - venstre	Mindre fejl
4,2 - Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Dårlig forbindelse i højre baglygte	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Inderpanel tæret højre bag	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.