



Synsrapport

SynsID 27999872 (21-07-2021 kl. 15:50)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 09:50

Bilmærke	HYUNDAI	Model	I 30
(1) - Stelnummer	TMADB51SAAJ080208	(2) - Reg.nr og nationalitet	CM10229 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	169.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	21-07-2021 kl. 15:50 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 6, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Parkeringsbremse, For stor vandring i betjeningsarmen som tegn på forkert justering. - bremsehåndtag	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, F	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel for styrende akslers vedkommende. 54 % - 2. aksel	Farlig fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet beskadiget. - bærekuglemanchet - 1. aksel - begge	Mindre fejl
4,1, 4, A, V	Lygter, forlygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - nærlýslysgte - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - krægningsstabilisator - venstre - 2. aksel	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskive, Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelser, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 2. aksel - indvendigt - begge	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremse hænger - Højre - 2. aksel.	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
HB bremseskive er blå pga. varme.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.