



Synsrapport

SynsID 28217771 (06-09-2021 kl. 12:24)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 03:01

Bilmærke	OPEL	Model	OMEGA
(1) - Stelnummer	W0L0VBP69Y1095395	(2) - Reg.nr og nationalitet	YN27669 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	425.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-09-2021 kl. 12:24 - Bilsyn Otterup v/Emil Aagren Jensen - Ørkebyvej 1, 5450 Otterup		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Otterup v/Emil Aagren Jensen		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ufuldstændigt syn ✗

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk, Hjullege, For stort slør. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 6, D, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Parkeringsbremse, Udløser mangler, er beskadiget eller virker ikke. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
8,4, 1, B, F	Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. Konstant dråbedannelse, der udgør en alvorlig risiko.	Farlig fejl
1,1, 12, B, M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Beskadigede, slidte, snoede eller for korte. - 1. aksel - venstre	Mindre fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - højre - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

leje støj 2. aksel
håndbremse hænger inderskærm skal være afmonteret til omsyn for besigtigelse af rust
Batteri skal spændes fast Sidepanel tæret H+V plastik panel skal være afmonteret til omsyn i begge sider
Olie spild for stor VF bremseslange montering ikke korrekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.