



Synsrapport

SynsID 28337882 (28-09-2021 kl. 15:29)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 03:32

Bilmærke	PEUGEOT	Model	206
(1) - Stelnummer	VF32HNFUA44812978	(2) - Reg.nr og nationalitet	CP45887 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	226.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-09-2021 kl. 15:29 - Bilsyn Nyborg ApS - Halvej 6, 5800 Nyborg		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Nyborg ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. 0 - fjernlysygte - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). 0	Mindre fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. 0 - 2. aksel - bagbro	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. 0 - travers - venstre	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. 0 - 1. aksel - højre - styrekugle	Væsentlig fejl
1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. 0 - 2. aksel - begge - stænkskærm	Væsentlig fejl
7,7, 0, A, V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat, -, Virker slet ikke. 0	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.