



Synsrapport

SynsID 28381357 (06-10-2021 kl. 12:03)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:34

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | GRAND VITARA |
| (1) - Stelnummer | JSAFTD32V00118359 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AT93112 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 289.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 06-10-2021 kl. 12:03 - Roslev Bilsyn v/Kristian Østergaard Jensen - Hesthøjvej 17, 7870 Roslev | | |
| (9) Synsvirksomhed | Roslev Bilsyn v/Kristian Østergaard Jensen | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--|--|----------------|
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. 0 - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 6, F, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, Nummerplade ulæselig (når anordningerne ikke er i brug). 0 | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, E, V | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 35 % - 2. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 3,3, 0, B, V | Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger, -, Spejl eller anordning virker ikke, er svært beskadiget, sidder løst eller er utilstrækkeligt fastgjort. 0 - indvendigt | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, A, V | Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. 0 - bærekugle - højre | Væsentlig fejl |
| 5,1, 3, A, V | Aksler, hjul, dæk, Hjullege, For stort slør. 0 - 1. aksel - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,1 - Lygter, forlygter | Lygter, forlygter, Ekstra monterede fjernlysgyter virker ikke | |
| 6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling repareret med svejsning | |
| 6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Bund ved fastgørelsespunkt af karosseri i bag tæret højre venstre | |
| 6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Inderpanel, reparation ukorrekt, samt tæret højre venstre | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.