



# Synsrapport

SynsID 28485193 (26-10-2021 kl. 10:58)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 09:22

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | VOLKSWAGEN   | <b>Model</b>                        | TOURAN   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WVGZZZ1TZ8W107085  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | YX49283 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 329.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 26-10-2021 kl. 10:58 - Trekantens Bilsyn ApS - Ambolten 11, 6000 Kolding |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Trekantens Bilsyn ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn                               | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| 1,4, 1, A, F       | Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets faktiske vægt. 1 % - højre | Farlig fejl    |
| 6,1, 1, C, V       | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - højre - venstre                       | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V       | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - indvendigt - venstre                  | Væsentlig fejl |
| 2,1 - Styreapparat | Styreapparat, v-inderste trækaksel manchete revnet  |                |
|                    |   |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.