



Synsrapport

SynsID 28596447 (16-11-2021 kl. 13:06)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:52

Bilmærke	AUDI	Model	80
(1) - Stelnummer	WAUZZZ8AZMA258894	(2) - Reg.nr og nationalitet	AP31191 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	309.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-11-2021 kl. 13:06 - AUTO-SYN.DK ApS - Nørregade 17, 8410 Rønne		
(9) Synsvirksomhed	AUTO-SYN.DK ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslysligte - højre	Væsentlig fejl
5,3, 1, D, V	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Uforsvarlig ændring. - krægningsstabilisator - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 3, C, V	Aksler, og affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Uforsvarlig ændring. - manchet - venstre - yderst	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, B, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 0,8 vol.%	Væsentlig fejl
4,11 - Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet, der er ej lys i lamper for ladning, airbag, obd, olietryk ect. ved aktivering af tændingsnøglen.	

Servicebemærkninger

4,11 der er intet lys i lamper ved aktivering af tændingsnøglen (se frie fejl 4,11)
5.3.3.C.V kardanmanchet revnet venstre yderst
5.3.1.D.V slør stabilisator venstre for.
Servopumpe larmer ved ratudslag (kontrol af væske)

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.