



Synsrapport

SynsID 28633809 (23-11-2021 kl. 16:19)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:49

Bilmærke	MERCEDES-BENZ	Model	E
(1) - Stelnummer	WDB2112081B269346	(2) - Reg.nr og nationalitet	GW35838 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	551.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	23-11-2021 kl. 16:19 - Quick Syn - Katkjærvej 4, 7800 Skive		
(9) Synsvirksomhed	Quick Syn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 2, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Pedalen eller håndtaget, For stor eller for lille udnyttet vandring.	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, F	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets faktiske vægt. 45 %	Farlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte - højre	Væsentlig fejl
6,1, 4, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn, Anordning tydeligvis ikke i overensstemmelse med kravene. - for	Væsentlig fejl
6,1, 6, D, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, Sikkerhedsudstyr mangler eller virker ikke korrekt. - beslag for sprængwire - bag	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationskiltet på køretøjet. 0,7 m-1	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. - for	Væsentlig fejl
1,2 - Bremseudstyr, driftsbremse	Bremseudstyr, driftsbremse, Pedal kan ikke holde tryk og kan trædes i bund.	

Servicebemærkninger

1.1.2.A.V: Bremses, pedal, vandring, for lang 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslslygte, -, fejljusteret 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslslygte, lys/mørkegrænse, ukorrekt
6.1.4.B.V: Karrosseri, opbygning mv., forkofanger (underkøringsbeskyttelse), skarpe kanter, til fare 6.1.6.D.V: Bremses, beslag for sprængwire, -, mangler 8.2.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj
8.4.1.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., motor, smøresystem, utæt
Skarpe kanter for er nummerpladen

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.