



Synsrapport

SynsID 28760221 (20-12-2021 kl. 14:31)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:28

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | CARAVELLE |
| (1) - Stelnummer | WV2ZZZ7HZA236167 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AG46618 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 83.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 20-12-2021 kl. 14:31 - Hvidovre Synshal ApS - Gungevej 15, 2650 Hvidovre | | |
| (9) Synsvirksomhed | Hvidovre Synshal ApS | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 2,1, 3, G, V | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - højre - bærekugle | Væsentlig fejl |
| 4,11, 0, C, V | Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet, -, Beskadiget eller forringet isolering, kan forventes at forårsage en kortslutning. - tilkoblingsanordning - el-stik | Væsentlig fejl |
| 4,5, 1, A, V | Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - bag | Væsentlig fejl |
| 4,8, 1, B, V | Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag, Tilstand og virkemåde, Refleks ikke forsvarligt fastgjort, kan forventes at falde af eller mangler. - bag - højre | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, D, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.