



Synsrapport

SynsID 28840020 (11-01-2022 kl. 10:03)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:39

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | SX 4 |
| (1) - Stelnummer | TSMEYA21S00250466 | (2) - Reg.nr og nationalitet | CP26863 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 189.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 11-01-2022 kl. 10:03 - Hobro Bilsyn v/Anders Berthelsen - Smedevej 5, 9500 Hobro | | |
| (9) Synsvirksomhed | Hobro Bilsyn v/Anders Berthelsen | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 1,2, 1, B, V | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 60 % - 2. aksel | Væsentlig fejl |
| 4,5, 1, C, V | Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af eller blænder modkørende trafik. 0 - for - venstre | Væsentlig fejl |
| 5,3, 3, A, V | Aksler, og affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. 0 - 1. aksel - fjederben - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,5, 1, B, V | Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). 0 - for - højre | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--------------------------------|
| For lidt luft i venstre bagdæk |
| Bagdæk står foran udskiftning |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.