



Synsrapport

SynsID 28914045 (24-01-2022 kl. 10:13)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 12:40

Bilmærke	MERCEDES-BENZ	Model	B
(1) - Stelnummer	WDD2452081J374850	(2) - Reg.nr og nationalitet	CR22190 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	277.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-01-2022 kl. 10:13 - Master Bilsyn ApS (Vallensbæk Bilsyn ApS) - Vallensbækvej 44, 2625 Vallensbæk		
(9) Synsvirksomhed	Master Bilsyn ApS (Vallensbæk Bilsyn ApS)		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,2, 3, E, V	Aksler, hjul, Dæk, Slidindikator bliver synlig.	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, F	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre påvirkes i meget alvorlig grad. - fjederben - højre - for	Farlig fejl
6,1, 4, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn, Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt. - sideafskærmning - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 4, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn, Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt. - bag	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - manchete - venstre - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.