



Synsrapport

SynsID 28928820 (26-01-2022 kl. 08:22)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 22:38

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | TOURAN |
| (1) - Stelnummer | WVGZZZ1TZ4W132668 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BJ50204 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 340.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 26-01-2022 kl. 08:22 - Bilsyn Herning ApS - Guldborgvej 4, 7400 Herning | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Herning ApS | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 1,4, 1, A, V | Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 0 - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,1, 4, A, V | Lygter, forlygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. 0 - fjernlyslugte - højre | Væsentlig fejl |
| 7,1, 2, E, V | Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger, Sikkerhedsseler/lukkeanordningers tilstand, Retraktor på sikkerhedssæle beskadiget eller fungerer ikke korrekt. 0 - før - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,1, 16, E, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran. 0 - 2. aksel - bremsecaliper - højre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. 0 - panel - venstre | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, B, V | Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanschets mangler eller er stærkt beskadiget. 0 - bærekuglemanschets - højre | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.