



Synsrapport

SynsID 28989017 (07-02-2022 kl. 10:24)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:22

Bilmærke	PEUGEOT	Model	PARTNER
(1) - Stelnummer	VF3GJ9HWC95199593	(2) - Reg.nr og nationalitet	YB46049 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	300.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	07-02-2022 kl. 10:24 - City Bilsyn ApS - Tranevej 21, 2400 København		
(9) Synsvirksomhed	City Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremseser og hydrauliske cylindre, Revnet eller beskadiget. - 2. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - krængningsstabilisator - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. - bag	Væsentlig fejl
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Sidepaneler tæret	

Servicebemærkninger

1.1.16.A.V: Bremseser, bremsetromle, -, hænger 2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 5.3.4.B.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, manchet, defekt 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, -, utæt
6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, fastgørelse, utilstrækkelig
6,2 Sidepaneler tæret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.