



Synsrapport

SynsID 29015520 (10-02-2022 kl. 14:24)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:09

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | Citroën | Model | C4 |
| (1) - Stelnummer | VF7LCRFJC74802047 | (2) - Reg.nr og nationalitet | HW29991 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 203.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 10-02-2022 kl. 14:24 - FDM Test & Bilsyn - Lokesvej 2, 3400 Hillerød | | |
| (9) Synsvirksomhed | FDM Test & Bilsyn | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 8,2, 1,2, D, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, M | Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). | Mindre fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - venstre - for - nederst | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - for - nederst | Væsentlig fejl |
| 1,1, 14, A, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Slidt. - 1. aksel - venstre - højre | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| Motorlampe lyser Nr. plade lys virker ikke. Bremse skiver tykkelse for lille foran. Tæring i traves foran, begge sider. |
|---|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.