



Synsrapport

SynsID 29071994 (22-02-2022 kl. 11:02)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 09:56

Bilmærke	VOLVO	Model	V 40
(1) - Stelnummer	YV1VW14K23F940191	(2) - Reg.nr og nationalitet	CW81077 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	242.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-02-2022 kl. 11:02 - Dekra Bilsyn - Bredhøjvej 19B, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
4,3, 3, A, V	Lygter, stoplygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene, hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke. - stoplygte - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, A, M	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Utilstrækkelig fastgørelse til chassis eller aksel. - bag - begge	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - højre - inderst	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanchet beskadiget. - 1. aksel - venstre	Mindre fejl

Servicebemærkninger

Forkert pærer i venstre baglygte Bøsninger støddæmpere i bag (nederste) defekte

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.