



Synsrapport

SynsID 29559586 (19-05-2022 kl. 14:24)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:30

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMMA31S00386632	(2) - Reg.nr og nationalitet	ZX38991 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	173.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	19-05-2022 kl. 14:24 - Kvistgård Bilsyn - Oldenvej 19A, 3490 Kvistgård		
(9) Synsvirksomhed	Kvistgård Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,6, 0, A, V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS), -, Fejlindikatorlampen for elektronisk servostyring giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl
1,6, 0, B, V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS), -, Advarselsanordning giver signal om fejl i systemet.	Væsentlig fejl
81,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Svingning i bremsekraft på det enkelte hjul, overstiger de tilladte værdier, er ikke i overensstemmelse med kravene. 34 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,3, 1, B, F	Bremseudstyr, nødbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel, for styrende akslers vedkommende. 51 % - 2. aksel - venstre	Farlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
2,4, 0, A, V	Styreapparat, Sporing af hjul, -, Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.) - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.) - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk, Hjulleje, For stort slør. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.