



Synsrapport

SynsID 29589399 (25-05-2022 kl. 08:12)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 21:16

Bilmærke	CHEVROLET	Model	AVEO
(1) - Stelnummer	KL1SF48DJAB099320	(2) - Reg.nr og nationalitet	BF42437 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	88.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-05-2022 kl. 08:12 - Midtvest Bilsyn ApS - Fælledvej 5, 7600 Struer		
(9) Synsvirksomhed	Midtvest Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,6, 0, F, V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS), -, Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade. 0	Væsentlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran. 0 - bremsekaliper - venstre	Væsentlig fejl
1,6, 0, C, V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS), -, Hjulhastighedssensorer mangler eller er beskadigede. 0 - for - yderst	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. 0 - bøsning - højre - svingarm	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. 0 - højre - styreforbindelsesled	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. 0 - højre - styrekugle	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Kørsel direkte til værksted

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.