



Synsrapport

SynsID 29716394 (16-06-2022 kl. 09:53)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:24

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB1KEF35897202	(2) - Reg.nr og nationalitet	AP67832 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	94.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-06-2022 kl. 09:53 - Bilsynshallen ApS - Ormhøjgårdsvej 4, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynshallen ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, F	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel for styrende akslers vedkommende. 53 % - 1. aksel	Farlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, F	Aksler, hjul, Dæk, Mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - for	Farlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - bærekugle - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - venstre - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Højre bagdæk står overfor udskiftning
1.2.1.B.F: Bremsler, forskel i bremsevirkning, driftsbremse, for stor 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslslygte, -, fejljusteret 5.2.3.E.F: Bærende elementer, dæk, mønsterdybde, utilstrækkelig
5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.