



Synsrapport

SynsID 29831154 (06-07-2022 kl. 09:15)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 07:54

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | GOLF |
| (1) - Stelnummer | WVWZZZ1EZTK020402 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DE96451 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 217.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 06-07-2022 kl. 09:15 - Broager Bilsyn v/Christian Jørgensen (ophørt) - Smedevej 8, 6310 Broager | | |
| (9) Synsvirksomhed | Broager Bilsyn v/Christian Jørgensen (ophørt) | | |
| Synsart | Registreringssyn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8,1, 1, A, V | Gener, støj, dæmpningssystem, Støjniveau overskrider de tilladte grænser i kravene. 80 dB(A) | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, B, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 0,49 vol.% | Væsentlig fejl |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.