



Synsrapport

SynsID 30255866 (27-09-2022 kl. 08:49)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 08:35

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | Audi | Model | A 4 |
| (1) - Stelnummer | WAUZZZ8E54A161989 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DC90936 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 342.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 27-09-2022 kl. 08:49 - Applus Danmark A/S - Holmensvej 2, 3600 Frederikssund | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 4,2, 1, A, V | Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslyslygte - begge - for | Væsentlig fejl |
| 8,2, 2,2, A, V | Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 1,0 m-1 | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, M | Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). | Mindre fejl |
| 5,3, 4, A, V | Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - 1. aksel - bærekugle - begge | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, A, V | Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - venstre - øverst - bærekugle | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, A, V | Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, G, V | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - styrekuglemanchet - venstre | Væsentlig fejl |
| 5,3 - Aksler, og affjedring | Aksler, og affjedring, forreste bærekugle Højre og Venstre nederst samt venstre øverste bærekugler defekte | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.