



Synsrapport

SynsID 30292634 (03-10-2022 kl. 16:14)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:34

Bilmærke	CITROËN	Model	AZ
(1) - Stelnummer	278261	(2) - Reg.nr og nationalitet	A8241 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	36.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-10-2022 kl. 16:14 - Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas - Svendborgvej 10D, 9220 Aalborg		
(9) Synsvirksomhed	Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, A, F	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Utilstrækkelig bremsevirkning, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul. - 1. aksel - højre	Farlig fejl
1,1, 16, A, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre, Revnet eller beskadiget, bremsevirkning påvirkes. - 1. aksel - venstre	Farlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bag - bund - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bag - bund - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre	Væsentlig fejl
5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk, Hjullege, For stort slør. - 2. aksel - hjulleje - højre	Væsentlig fejl
3,4, 0, A, V	Udsyn, forrudeviskere, -, Viskere fungerer ikke eller mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene. - for - højre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.