



Synsrapport

SynsID 30293426 (04-10-2022 kl. 08:34)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 13:43

Bilmærke	SKODA	Model	SUPERB COMBI
(1) - Stelnummer	TMBJF73T3A9031886	(2) - Reg.nr og nationalitet	CA68490 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	281.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-10-2022 kl. 08:34 - Synshallen A/S - Lundebergvej 6B, 9220 Aalborg		
(9) Synsvirksomhed	Synshallen A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,2, 3, B, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Krav, Produkter på glasset eller lyskilden, som mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys, rødt lys fremad eller hvidt lys bagud, stærkt reduceret lysstyrke. - venstre - baglygte	Væsentlig fejl
4,4, 1, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt (arrangementer med en enkelt eller flere LED-lyskilder færre end 2/3 virker). - blinklygte - højre - midtpå	Væsentlig fejl
4,5, 1, B, V	Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - tågelygte - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - svingarm - begge - 2. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.