



## Synsrapport

SynsID 30309158 (06-10-2022 kl. 08:22)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:49

<b>Bilmærke</b>	HYUNDAI	<b>Model</b>	I 30
<b>(1) - Stelnummer</b>	KMHDB51TP8U024618	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BE40320 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	284.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	06-10-2022 kl. 08:22 - City Bilsyn ApS - Tranevej 21, 2400 København		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	City Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

**(6) Fejloversigt**

2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - bag	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte	Mindre fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - støddæmper/ - konsol - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 6, F, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, Skjuler nummerplade eller lygte (når anordningerne ikke er i brug).	Mindre fejl
1,1 - Bremsedstyr, tilstand og virkemåde	Bremsedstyr, tilstand og virkemåde, Stænkskærm mangler Venstre bag	

## Servicebemærkninger

2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 4.5.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, virker ikke 4.7.1.B.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke
5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, utæt
1,1 Stænkskærm mangler Venstre bag

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.