



Synsrapport

SynsID 30347965 (13-10-2022 kl. 08:42)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 06:34

Bilmærke	HONDA	Model	CIVIC
(1) - Stelnummer	JHMEK3360WS015123	(2) - Reg.nr og nationalitet	CB82243 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	410.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-10-2022 kl. 08:42 - Dekra Bilsyn - Holsted Park 16, 4700 Næstved		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↔

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsørør, Beskadigede eller stærkt tærede. - venstre - langsgående	Væsentlig fejl
1,1, 11, D, M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsørør, Forkert monteret. - venstre - for	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - vange - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - travers - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - karrosseri - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - karrosseri - højre - bag	Væsentlig fejl
90,1, 4, B, V	Dokumentation, Generel, Bremsér, Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl
90,1 - Dokumentation, Generel	Dokumentation, Generel, Dokumentation.	

Servicebemærkninger

Prøvningsrapport 5153.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.