



Synsrapport

SynsID 30459509 (03-11-2022 kl. 14:26)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:44

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | Volkswagen | Model | Transport.kassevogn |
| (1) - Stelnummer | WV2ZZZ70Z2H098097 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DH32985 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 115.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 03-11-2022 kl. 14:26 - Applus Danmark A/S - Linkøpingvej 21, 4900 Nakskov | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Registreringssyn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - bund | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - vange - bag | Væsentlig fejl |
| 6,1, 7, G, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanglet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, B, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 0,6 vol.% | Væsentlig fejl |
| 7,7, 0, A, V | Forskelligt udstyr, lydsignalapparat, -, Virker slet ikke. | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.