



Synsrapport

SynsID 30527039 (17-11-2022 kl. 10:06)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 21:32

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGH19F601185112	(2) - Reg.nr og nationalitet	CX94347 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	236.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-11-2022 kl. 10:06 - Hammel Bilsyn ApS - Finlandsvej 14A, 8450 Hammel		
(9) Synsvirksomhed	Hammel Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, B, V	Lygter, forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte (parabol og glas) svært defekte eller mangler. - begge - for - nærløsliglygte	Væsentlig fejl
3,4, 0, B, M	Udsyn, forrudeviskere, -, Viskerblad defekt. - begge - for	Mindre fejl
6,1, 1, C, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke, dele er ikke tilstrækkeligt solide. - bagbro - højre	Farlig fejl
1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. - bag - begge - stænkskærm	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, F	Aksler, hjul, Dæk, Mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene. - bag - begge	Farlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremserør, Beskadigede eller stærkt tærede. - højre - langsgående	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - bærekuglemanchet - begge - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.