



Synsrapport

SynsID 30560476 (24-11-2022 kl. 11:41)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 06:30

Bilmærke	VOLVO	Model	V 40
(1) - Stelnummer	YV1VW14K23F952982	(2) - Reg.nr og nationalitet	UZ26573 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	123.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-11-2022 kl. 11:41 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

4,1, 6, A, M	Lygter, forlygter, Forlygteviskere, Anordning virker ikke. - venstre - højre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - for - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanschets beskadiget. - højre - for - krægningsstabilisator	Mindre fejl
5,3, 1, D, F	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Uforsvarlig ændring, utilstrækkelig afstand til køretøjets øvrige dele; fjedersystem virker ikke. - fjederben - bag - begge	Farlig fejl
4,2 - Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, 'Positionslygte, lyskilde defekt, bag begge sider, de yderste	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Trækakselmanchet, bespænding, mangelfuld, højre yderste manchet	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
5.3.1.D.F: Fjeder forkerte eller fejlmonteret, støder på stæddømpner/fjederben ved bevægelse, med tydelige mærker, bag begge sider
Bagerste bøsninger på korte tværarmer bag, står snart til udskiftning, højre og venstre Bremsesør langgående sikres mod rust de steder jeg har kradset, samt div steder i vognbund

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.