



Synsrapport

SynsID 30584291 (30-11-2022 kl. 09:56)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 14:48

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | GOLF |
| (1) - Stelnummer | WVWZZZ1JZ3W180302 | (2) - Reg.nr og nationalitet | UZ28245 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 246.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 30-11-2022 kl. 09:56 - Asbæk Consulting ApS - Skovsøviadukten 14F, 4200 Slagelse | | |
| (9) Synsvirksomhed | Asbæk Consulting ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---|--|----------------|
| 2,1, 3, G, V | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - tandstang - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,2, 2, D, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Fastgørelse, For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selvbærende karrosseri. - venstre - for - indvendigt | Væsentlig fejl |
| 88,1, 1,2, A, M | Gener, Støj, Gearvælger, Funktion ukorrekt. - gearvælger | Mindre fejl |
| 6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri | Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Plastinderskærme ved begge forhjul, skal afmonteres for kontrol om tæring. | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| 6.2.2.D.V: Tæring i venstre a-stolpe - Bag plastinderskærm. |
|---|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.