



Synsrapport

SynsID 30688110 (22-12-2022 kl. 13:44)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:30

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB0A0F20478759	(2) - Reg.nr og nationalitet	VJ20101 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	190.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-12-2022 kl. 13:44 - Dekra Bilsyn - Ole Rømers Vej 2, 6000 Kolding		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 1, B, M	Lygter, forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte (parabol og glas) lidt defekt. - nærlysslygte - begge	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørellygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - krængningsstabilisator - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysslygte, -, fejljusteret 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 4.5.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, virker ikke
5.3.4.A.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, bøsning, defekt 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, fastgørelse, utilstrækkelig

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.