



# Synsrapport

SynsID 30791050 (16-01-2023 kl. 14:37)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 15:27

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | CITROËN  | <b>Model</b>                        | C3   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | VF7SC8HR4EW652885  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | BB61363 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 165.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 16-01-2023 kl. 14:37 - Dekra Bilsyn - Heimdalsvej 12, 8850 Bjerringbro |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Dekra Bilsyn   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn                             | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| 1,1, 14, B, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremsekiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - begge - venstre        | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, E, V  | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 001 %          | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, H, M  | Aksler, hjul, Dæk, Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dækket er tydeligvis utilstrækkeligt oppumpet. | Mindre fejl    |
| 85,5, 4, B, M | Bærende elementer, Stødpude, Mangler. - højre - bag  | Mindre fejl    |
|               |  |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
| Mangler prøveplader  |
| 1.1.14.B.V: Bremses, bremsekive, bremseflade, tæret 1.2.1.E.V: Bremses, vibrationer, prøvekørsel, for stor 5.2.3.H.M: Bærende elementer, dæktryksovervågning (TPMS), kontrollampe, melder fejl |
| 85.5.4.B.M: Stødpude mangler h bag   |

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.