



Synsrapport

SynsID 30801047 (17-01-2023 kl. 15:31)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 13:24

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ6W223893	(2) - Reg.nr og nationalitet	YJ37341 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	309.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-01-2023 kl. 15:31 - Asbæk Consulting ApS - Skovsøviadukten 14F, 4200 Slagelse		
(9) Synsvirksomhed	Asbæk Consulting ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,3, 1, B, V	Lygter, stoplygter, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - stoplygte - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - højre	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - 1. aksel - højre - bøsning	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - krægningsstabilisator - manchete - venstre	Væsentlig fejl
6,2, 2, D, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Fastgørelse, For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selvbærende karrosseri. - skærm - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,2, 2, D, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Fastgørelse, For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selvbærende karrosseri. - panel - højre - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.