



Synsrapport

SynsID 30820311 (20-01-2023 kl. 10:30)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:45

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER KOMBI
(1) - Stelnummer	WV2ZZZ7HZ7H088405	(2) - Reg.nr og nationalitet	CS47960 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	352.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-01-2023 kl. 10:30 - Bilsyn Plus ApS - Bistrupvej 126, 3460 Birkerød		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - begge	Væsentlig fejl
4,1, 1, B, M	Lygter, forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte (parabol og glas) lidt defekt. - nærlyslygter - begge	Mindre fejl
4,8, 1, A, M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag, Tilstand og virkemåde, Reflekterende udstyr defekt eller beskadiget. - venstre - bag	Mindre fejl
6,2, 9, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr., Fastgørelse af andet tilbehør eller udstyr defekt. - adskillelse	Væsentlig fejl
85,5, 7, A, V	Bærende elementer, Dæk, Montering, ukorrekt. - venstre - for - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

6.2.9.A.V kabine og karrosseri, Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr., Fastgørelse af andet tilbehør eller udstyr defekt. - adskillelse bag fører, ej fastgjort korrekt.
85.5.7.A.V Bærende elementer, Dæk, Montering, ukorrekt. - venstre, for, bag. Omløbsretning ukorrekt.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.