



Synsrapport

SynsID 30909039 (06-02-2023 kl. 14:03)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:44

Bilmærke	Volkswagen	Model	Transport.kassevogn
(1) - Stelnummer	WV2ZZZ70ZWH042476	(2) - Reg.nr og nationalitet	AW74031 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	342.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-02-2023 kl. 14:03 - Applus Danmark A/S - Strandvejen 4, 6720 Fanø		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremsekiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. akse - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremserør, Beskadigede eller stærkt tærede, bremser funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning. - langsgående	Farlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - travers - bag - begge	Væsentlig fejl
1,2, 1, A, F	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Utilstrækkelig bremsevirkning, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul. - 2. akse	Farlig fejl
1,1, 17, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering, Ventil har sat sig fast eller virker ikke (ABS virker). - 2. akse	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Højre inderskærm i bag tæret.	

Servicebemærkninger

1,1 utæt bremserør . Kørselsforbud.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.